bullfrog®

PRODUKTINFORMATION MODELL 1041 CABALLERO

© 2015 KURT BEIER & KATI QUINGER





Leichtes bezogenes Plateau mit hochwertigen Metallfüßen, wahlweise in verschiedenen Oberflächen erhältlich



Funktionsrücken mit hochwertigen Rückenkissen



Softe eingelegte Komfort-Sitzkissen

bullfrog®

1041 CABALLERO

© 2015 KURT BEIER & KATI QUINGER

CABALLERO: A GENTLEMAN`S STYLE - STARKER CHARAKTER UND GERADLINIGES, EDLES DESIGN. DIE KUBISCHE FORM UNTERSTREICHT DIE KLARE LINIE, SOFT GEBROCHEN DURCH EINLEGBARE KISSEN UND DIE AUSFÜHRUNG DER ARMTEILE. RÜCKENELEMENTE EINZELN VERSTELLBAR FÜR INDIVIDUELLEN SITZKOMFORT. STAHLFUSS WAHLWEISE IN ZWEI HÖHEN UND DREI OBERFLÄCHEN. ERHÄLTLICH IN MARKANTEN LEDERN UND KRAFTVOLLEN TEXTILIEN. ALS UNIKAT GEFERTIGT.



Metallfüße: Schwarz matt / Edelstahloptik
Höhe: 18 cm / **Bodenfreiheit:** ca. 18 cm,
wahlweise (gegen Aufpreis) 20 cm Fuß / **Bodenfreiheit:** ca. 20 cm

Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte

	Kaltnaht	Kappnaht	Offenkantig	Moccasinnaht Aufpreis	Twinnaht Aufpreis	KR* (Keder-RV) Aufpreis	Kettelnaht Aufpreis	Biese	Zweinadelnaht	Quadratnaht Aufpreis
										
Stoff		x								
Leder		x	x							
Fell										
Kunstfell	x									

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahtfarben möglich.
***Keder-RV**: wahlweise in den Farben Schwarz, Rot, Natur oder Hellgrau.

Varianten, Füsse:


Metallfuss, schwarz matt


Metallfuss, edelstahloptik

Bullfrog Marketing & Design GmbH
Landwehrstr. 32 • DE-96247 Michelau • tel +49 9571 94796-0
info@bullfrog-design.de • www.bullfrog-design.de

bullfrog®

1041 CABALLERO

© 2015 KURT BEIER & KATI QUINGER

05.03.2026



Seitenansicht (Typ 210/257 / 18 cm Füße)

▷ = Mögliche Anstellseite

Elemente:



Sofa 2-Sitz
AT links
220



Sofa 2-Sitz
AT rechts
210



Sofa 2,5-Sitz
AT links
258



Sofa 2,5-Sitz
AT rechts
257



Sofa 2,5-sitz 2 AT
240

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

1041 CABALLERO

© 2015 KURT BEIER & KATI QUINGER



Seitenansicht (Typ 441 / 18 cm Füße)

▷ = Mögliche Anstellseite

Elemente:



Recamiere
AT links
420

Recamiere
AT rechts
410



Recamiere breit
AT links
442

Recamiere breit
AT rechts
441



Recamiere XL
AT links
41T

Recamiere XL
AT rechts
41T

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

1041 CABALLERO

© 2015 KURT BEIER & KATI QUINGER





Hocker
540



Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
60 x 40
967



Kopfstütze
zum Stecken
ø=18 L=66
640

Schiebetisch Modell 1117, Massivholz (in verschiedenen Holzvarianten erhältlich):



Seitenansicht
(Typ 866)



Tisch
zum Schieben
866

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

© 2015 KURT BEIER & KATI QUINGER

Stellkombinationen:





364
Eckkombination (klein)
links



363
Eckkombination (klein)
rechts



368
Eckkombination (groß)
links



367
Eckkombination (groß)
rechts

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.